

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Scientific Works

of Institute of Ceramics and Building Materials

Nr 32 (styczeń-marzec)

Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230

Warszawa-Opole 2018

Rok XI

Odporność na korozję siarczanową zapraw wykonanych z nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEM II/C i CEM VI

Słowa kluczowe: cementy trójskładnikowe, korozja siarczanowa, popiół lotny krzemionkowy, wapień, granulowany żużel wielkopiecowy.

W artykule przeanalizowano odporność na korozję siarczanową nowych rodzajów cementów wieloskładnikowych, będących przedmiotem prac normalizacyjnych, dotyczących nowelizacji normy cementowej EN 197-1. Badane cementy trójskładnikowe zawierały popiół lotny krzemionkowy V, granulowany żużel wielkopiecowy S i/lub zmielony wapień LL. Badania przeprowadzono na zaprawach wykonanych z 4 rodzajów zaproponowanych cementów. Wykazały one, że cementy, w których składzie znajdowała się mieszanina wapienia i popiołu lotnego krzemionkowego nie są odporne na korozję siarczanową, natomiast zastąpienie jednego z tych składników odpowiednią ilością zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego wpłynęło korzystnie na odporność korozyjną badanych mieszanek cementowych.

1. Wstęp

Agresja siarczanowa jest jedną z najgroźniejszych korozji konstrukcji betonowych [1–5]. Do skutków tego rodzaju korozji zaliczyć należy ekspansję, spękania, łuszczenie oraz spadek wytrzymałości, które mogą doprowadzić nawet do całkowitej destrukcji wyrobu. Szybkość niszczenia matrycy cementowej zależy przede wszystkim od przepuszczalności betonu. Korozja siarczanowa występuje najczęściej w konstrukcjach narażonych na działanie wód gruntowych lub wody morskiej. Jony siarczanowe w wodach gruntowych są przeważnie pochodzenia naturalnego (rozpuszczony gips, anhydryt), ale ich źródłem mogą też być określone rodzaje nawozów sztucznych oraz ścieki przemysłowe. Najmniejszą odporność na jony siarczanowe, spośród składników betonu, wykazuje stwardniały zaczyn cementowy, a zwłaszcza portlandyt Ca(OH)₂ oraz uwodnione gliniany wapnia. Dlatego w technologii cementu zwrócono uwagę na korzystny wpływ

^{*} Mgr inż., Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych w Warszawie, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu, j.kuterasinska@icimb.pl

dodatków o aktywności pucolanowej i/lub hydraulicznej (zwłaszcza granulowanego żużla wielkopiecowego) na odporność cementów na agresję siarczanową [3–4]. Przyczyną poprawy przez dodatki pucolanowe (i/lub hydrauliczne) odporności na agresję chemiczną kompozytów cementowych jest to, że powodują one wzrost zawartości C-S-H w zaczynie cementowym, ograniczając równocześnie zawartość Ca(OH)₂. W matrycy cementowej tworzą się więc dodatkowe ilości fazy C-S-H, które doszczelniają mikrostrukturę matrycy. W związku z tym, że w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN TC 51, 2011) prowadzone są prace mające na celu nowelizację aktualnej normy EN 197-1 (PN-EN 197--1:2012) poprzez znaczne rozszerzenie rodzajów cementów wieloskładnikowych (*ternary cements*) – tabela 1 [6], postanowiono przebadać wybrane rodzaje nowych cementów trójskładnikowych pod kątem ich odporności na korozję siarczanową.

		Udział dodatku mineralnego w cemencie								
		[% masy]								
Rodzaj cementu	Nazv	klinkier	żużel wielko- piecowy S	pucolana naturalna P	popiół lotny V	wapień 1 i ll				
	cement portlandzki wieloskładni- kowy	CEM II/C-M (S-L)		16-44	-	-	6-20			
		CEM II/C-M (S-LL)		16-44	-	-	6-20			
		CEM II/C-M (P-L)		_	16-44	-	6-20			
CEM II		CEM II/C-M (P-LL)	50-64	-	16-44	-	6-20			
		CEM II/C-M (V-L)		_	-	16-44	6-20			
		CEM II/C-M (V-LL)		_	_	16-44	6-20			
		CEM II/C-M (S-V)		16-44	-	6-20	-			
CEM VI	cement	CEM VI (S-L)		31–59	-	-	6-20			
	wieloskładni-	CEM VI (S-LL)	35-49	31-59	_	-	6-20			
	kowy	CEM VI (S-V)		31-59	_	6-20	_			

Nowe rodzaje cementów powszechnego użytku wg prEN 197-1 [6]

Tabela 1

Cechą charakterystyczną nowych rodzajów cementów jest podwyższona zawartość mieszaniny dwóch nieklinkierowych składników głównych w ich składzie. Spoiwa te występują w kombinacjach trójskładnikowych: K-S-L/LL, K-S-V oraz K-V-L/LL (K – klinkier, S – granulowany żużel wielkopiecowy, V – popiół lotny krzemionkowy, L/LL – wapień).

2. Skład i właściwości badanych cementów oraz metodyka badawcza

Badaniom poddano 4 rodzaje zapraw wykonanych z nowych rodzajów cementów wieloskładnikowych, a ich skład oraz właściwości fizyczne i mechaniczne przedstawiono w tabelach 2 i 4. Cementy otrzymano poprzez zmieszanie drobno zmielonych składników nieklinkierowych z półproduktem będącym nośnikiem klinkieru. Wykorzystany półprodukt (C) charakteryzował się zwiększoną zawartością SO3 (5,1%) oraz wysoką powierzchnią właściwą (6200 cm2/g wg Blaine'a). Skład chemiczny i właściwości fizyczne składników głównych cementu przedstawiono w tabeli 3. Spoiwa zmieszano w homogenizatorze laboratoryjnym w odpowiednich proporcjach – każdą mieszankę homogenizowano 30 min (tab. 2).

Tabela 2

Lp.	Dodroj comentu	Zawartość składnika [%]						
	Rodzaj cementu	C	S	LL	V			
1	CEM II/ C (30% S + 10% LL)	60	30	10	-			
2	CEM II/ C (30% V + 10% LL)	60	-	10	30			
3	CEM VI (45% S + 10% LL)	45	45	10	-			
4	CEM VI (45% S + 10% V)	45	45	-	10			

Skład badanych cementów

Ź r ó d ł o: Tab. 2–4 – opracowanie własne.

Tabela 3

Skład	chemicznu	i u	vłaściw	ości i	fizu	czne :	składnik	ów	<i>ęłównuch</i>	ı cementu
01111111	circuitezity	~ ~ ~		jeerj	129	Child !	010000000000000			. contenten

	Zawartość składnika [%]									Powierzch-			
Rodzaj surowca	strata pra- żenia	SiO ₂	AL ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O	Cl-	Gęstość [g/cm ³]	nia właściwa wg Blaine'a [cm²/g]	
Wapień (LL) ¹⁾	-	5,35	1,28	1,07	49,70	1,80	0,03	< 0,10	< 0,1	0,005	2,70	6 150	
Żużel wielkopiecowy (S)	-	40,51	7,38	1,26	43,70	5,03	0,14	0,77	0,45	0,046	2,92	3 795	
Popiół lotny krzemionkowy (V) ²⁾	2,43	52,33	27,48	5,80	3,58	2,61	0,29	0,94	3,15	0,008	2,14	2 761	
Półprodukt (C)	1,54	20,60	5,09	2,57	62,94	1,38	5,10	0,15	0,63	0,090	3,26	6 200	

 $^{1)}$ Zawartość CaCO₃ obliczona na podstawie ilości CaO wynosi 89%, zawartość węgla organicznego (TOC) – 0,04%, zawartość gliny – 0,4 g/100 g.

²⁾ Wykorzystano popiół lotny krzemionkowy w stanie dostawy, tj. nieaktywowany mechanicznie poprzez zmielenie.

Właściwości badanych cementów

Tabela 4

			0						
Lp.	Rodzaj cementu	Stałość objętości	Początek	Gęstość [g/cm ³]	Po- wierzchnia	Wytrzymałość na ściskanie [MPa]			
		LeCh	[h, min]		właściwa	2	7	28	90
		[mm]			$[cm^2/g]$	dni	dni	dni	dni
1	CEM II/ C (30% S + 10% LL)	0,5	2,15	3,00	4 750	19,3	36,4	60,1	69,2
2	CEM II/ C (30% V + 10% LL)	0,0	2,40	2,70	4 700	18,4	28,5	40,9	54,9
3	CEM VI (45% S + 10% LL)	0,0	3,25	2,96	4 600	12,0	28,0	50,7	57,8
4	CEM VI (45% S + 10% V)	0,0	4,00	2,92	4 280	11,4	24,8	49,5	63,2

Badanie odporności na agresję siarczanową wykonano według metodyki badawczej podanej w normie PN-B-19707:2013-10, zał. C [7]. Wielkość ekspansji liniowej mierzono na stwardniałych beleczkach, o wymiarach $20 \times 20 \times 160$ mm. Próbki poddawano działaniu roztworu siarczanu sodu Na₂SO₄ o stężeniu jonów siarczanowych SO₄²⁻ równym 16±0,5 g/dm³. Dokonano również obserwacji produktów korozji wybranych zapraw przy użyciu SEM/EDS. W celu identyfikacji produktów korozji siarczanowej wykonano również badania z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej XRD.

3. Wyniki badań i ich omówienie

Badaniezmianliniowychzaprawzanurzonychwroztworze Na_2SO_4 przeprowadzono w temperaturze 8 i 20°C. Na rycinach 1 i 2 przedstawiono przebieg ekspansji próbek w czasie.









Ryc. 2. Ekspansja zapraw wykEnanych z nEwych cementów trójskładnikEwych – próbki przetrzymywane w rEztwErze Na₂SO₄ w temperaturze 8°C

Analizując wykresy przedstawiające zmiany liniowe beleczek cementowych, można stwierdzić, że bardzo ważną rolę odgrywa skład i ilość zastosowanych dodatków nieklinkierowych. Zarówno dla temperatury 20°C, jak i 8°C widać, że beleczki z cementu CEM II/C, zawierającego 30% popiołu lotnego krzemionkowego i 10% wapienia, nie spełniają wymagań normowych dotyczących zachowania objętości (ekspansja większa niż 0,5%). W temperaturze 8°C próbki popękały i rozpadły się już w 5 miesiącu trwania badania (ryc. 3 b, c). Zauważyć należy, że zastąpienie popiołu lotnego krzemionkowego taką samą ilością zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego zdecydowanie zmniejszyło ekspansję (cement CEM II/C [30% S + 10% LL]). Pomimo zmniejszenia ekspansji próbki na powierzchni były pożółkłe oraz wyraźnie popękane i napęczniałe (ryc. 4), co nie pozwala uznać wykorzystanych cementów CEM II/C jako odpornych na korozję siarczanową.



b)



 $\begin{array}{l} \text{CEM II/C (30\% S + 10\% LL) w 8°C po 3} \\ \text{miesiącach przebywania w roztworze Na}_2\text{SO}_4 \\ - \text{widoczne zażółcenie powierzchni} \end{array}$

CEM II/C (30% V + 10% LL) w 8°C po 5 miesiącach przebywania



CEM II/C (30% V + 10% LL) w 8°C po 7 miesiącach przebywania w roztworze Na₂SO₄

Ryc. 3. Próbki zapraw zanurzonych w roztworze korozyjnym Na₂SO₄ w porównaniu do próbek odniesienia (przetrzymywanych w wodzie dejonizowanej)





Ryc. 4. Zaprawy wykonane z cementu CEM II/C (30% S + 10% LL). Badanie przeprowadzone w temperaturze 8°C. Popękana i pożółkła powierzchnia próbki

Zaprawy z cementu o wyższej 55% zawartości mieszaniny dodatków nieklinkierowych (CEM VI) nie wykazały większych zmian liniowych, złuszczeń ani pęknięć zarówno w temperaturze 20°, jak i 8°C, natomiast widoczna była zmiana barwy ich powierzchni (ryc. 5).

b)



CEM VI (45% S + 10% LL) w roztworze Na₂SO₄ po 7 miesiącach trwania badania w 8° C



CEM VI (45% S + 10% V) w roztworze Na₂SO₄ po 9 miesiącach trwania badania w 20°C

Ryc. 5. Zaprawy wykonane z cementów z grupy CEM VI po upływie 7 i 9 miesięcy trwania badania w temperaturze 8° i 20°C w porównaniu do próbek odniesienia

Cementy zawierające dodatek granulowanego żużla wielkopiecowego charakteryzują się wysoką odpornością na korozję siarczanową, stąd przede wszystkim cementy hutnicze CEM III z dużą ilością zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego znane są jako cementy siarczanoodporne. Wynika to z właściwości żużla, który zagęszcza mikrostrukturę zaczynu dodatkowymi produktami hydratacji, sprawiając, że jest ona bardziej zwarta [8–9]. W przypadku badań przeprowadzonych w temperaturze 20°C, poza wymienionym wcześniej cementem popiołowo-wapiennym CEM II/C (30% V + 10% LL), żadne z pozostałych beleczek cementowych nie wykazały spękań i znaczących zmian liniowych. Z kolei zmianę barwy powierzchni próbek odnotowano we wszystkich przypadkach (ryc. 5 b). Wpływ obniżonej temperatury (8°C) na przyspieszenie procesu korozyjnego jest znaczący. Proces hydratacji cementu w próbkach umieszczonych w niskiej temperaturze był spowolniony, przez co matryca cementowa mogła być mniej zwarta, co z pewnością miało wpływ na szybszy postęp korozji. Ponadto niska temperatura mogła wpłynąć na tworzące się produkty korozji. Poza standardowa obecnościa gipsu i ettringitu, w obniżonej temperaturze może dodatkowo powstawać thaumasyt. Thaumasyt pojawia się tylko w temperaturze poniżej 15°C, gdyż taka temperatura zapewnia stabilność grupy $[Si(OH)_{c}]^{2}$, stanowiącej podstawę jego struktury. Ważnym jest również, że thaumasyt może powstawać na drodze przekształcenia ettringitu (wzór 1). Reakcja ta zachodzi pomiędzy C-S-H i kalcytem przy udziale wcześniej uformowanego ettringitu (w temperaturze od 0 do 15° C) [9–10].

$C_{a}A \cdot 3C\overline{S} \cdot H_{32} + C_{a}S_{2}H_{a} + 2C\overline{C} \rightarrow 2(C\overline{C} \cdot CS \cdot C\overline{S}H_{15}) + C\overline{S}H_{2} + AH_{a} \quad (1)$

Destrukcja betonu spowodowana powstawaniem thaumasytu opiera się na innym mechanizmie niż korozja związana z krystalizacją ettringitu i gipsu. Powstający w stwardniałym betonie krystaliczny ettringit i gips zwiększają swoją objętość, co jest przyczyną naprężeń rozciągających, które w przypadku przekroczenia wytrzymałości betonu prowadzą do powstawania spękań i odprysków. Z kolei w przypadku tworzenia się thaumasytu następuje sukcesywne przekształcanie się stwardniałego zaczynu cementowego w niespójną, bezpostaciową masę, w związku z czym traci on swoją podstawową funkcję. Beton traci wytrzymałość, powstają obszary wypełnione proszkiem nieposiadającym właściwości wiążących, które odsłaniają głębsze warstwy betonu. Przekształcanie się stwardniałego zaczynu cementowego w bezpostaciową masę powoduje wzrost porowatości betonu, a to z kolei ułatwia wnikanie do jego wnętrza roztworów agresywnych, przyspieszając proces korozji [9-11]. Cementy zawierające zmielony wapień są bardziej narażone na ten rodzaj korozji, gdyż w matrycy cementowej obecne są wszystkie substraty niezbędne do reakcji tworzenia thaumasytu (obecność CaCO₂) [10–11].

Analizę XRD produktów korozji siarczanowej próbek zapraw wykonanych z cementu popiołowo-wapiennego CEM II/C (30% V + 10% LL) w temperaturze 8 i 20°C przedstawiono na dyfraktogramach (ryc. 6 i 7).



Ryc. 6. Dyfraktogram próbki zaczynu z zaprawy wykonanej z cementu CEM II/C (30% V +10% LL) po skończonym badaniu korozji siarczanowej w temperaturze 20°C



Ryc. 7. Dyfraktogram próbki zaczynu z zaprawy wykonanej z cementu CEM II/C (30% V + 10% LL) po 7 miesiącu trwania badania w temperaturze 8°C

W badaniach stwardniałych zaczynów stwierdzono strefowe zmiany składu fazowego, związane ze zmniejszającym się wraz z odległością od powierzchni próbek stężeniem jonów siarczanowych. Zbadano warstwę powierzchniową oraz warstwę na głębokości 5 mm. Nie stwierdzono obecności portlandytu Ca(OH)₂ w strefie przypowierzchniowej, gdyż jako faza najmniej odporna na korozję chemiczną uległ on całkowitemu przereagowaniu. Śladowe ilości portlandytu zidentyfikowano w głębszej warstwie zaprawy. Natomiast w stwardniałych zaczynach próbek porównawczych, przebywających w wodzie, portlandyt występował w obu warstwach. Na powierzchni wszystkich zapraw przebywających w roztworze korozyjnym, zarówno w temperaturze 8°C, jak i 20°C, obecne były następujące fazy: gips CaSO₄ · 2H₂O i ettringit 3CaO · Al₂O₃ · 3CaSO₄ · 32H₂O

39

jako produkty korozji, kalcyt $CaCO_3$, vateryt $CaCO_3$ oraz kwarc SiO₂. Dla zapraw z cementów CEM II/C (30% S + 10% LL) i CEM II/C (30% V + 10% LL) w temperaturze 8°C produktem korozji, poza gipsem i ettringitem, był również thaumasyt $CaSiO_3 \cdot CaCO_3 \cdot CaSO_4 \cdot 15H_2O$.

Wyniki badań mikrostrukturalnych (SEM/EDS) potwierdziły dane uzyskane z dyfrakcji rentgenowskiej XRD, że głównymi produktami korozji były gips i ettringit, a w przypadku cementów CEM II/C w temperaturze 8°C również thaumasyt. Na rycinach 8–15 zamieszczono przykładowe obrazy z mikroskopu elektronowego SEM, przedstawiające typowe produkty korozji.



Ryc. 8. Obraz SEM dla próbki zaprawy CEM II/C (30% V + 10% LL) po zakończonym badaniu korozji siarczanowej w temperaturze 20°C – widoczne ziarno popiołu i ettringit



Ryc. 9. Skład chemiczny w punkcie 1 – ettringit







Ryc. 11. Obraz SEM dla próbki CEM II/C (30% V + 10% LL) po zakończonym badaniu korozji siarczanowej w temperaturze 20°C – widoczne kryształy gipsu



Ryc. 12. Skład chemiczny w punkcie 3 – gips



Ryc. 13. Obraz SEM dla próbki CEM II/C (30% V + 10% LL) po zakończonym badaniu korozji siarczanowej w temperaturze 8°C – widoczne kryształy ettringitu (pkt 4) i thaumasytu (pkt 5)



Ryc. 14. Skład chemiczny w punkcie 4 – ettringit

Ryc. 15. Skład chemiczny w punkcie 5 – thaumasyt

4. Podsumowanie

Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że niektóre rodzaje nowych cementów nie są odporne na korozję siarczanową. Dotyczy to głównie cementów zawierających w swoim składzie wapień. Udział zmielonego kamienia wapiennego w składzie cementu wpływa niekorzystnie na odporność korozyjną w środowisku siarczanowym. Szczególnie niekorzystna była kombinacja popiołu lotnego krzemionkowego i wapienia w cemencie CEM II/C (30% V + 10% LL), gdyż zarówno w temperaturze 20°C, jak i 8°C ekspansja zapraw z tego cementu przekroczyła graniczną wartość 0,5%. Zastąpienie popiołu lotnego krzemionkowego zmielonym granulowanym żużlem wielkopiecowym znacznie zmniejszyło ekspansję. Im większy był dodatek żużla (cementy CEM VI z 45% dodatkiem żużla), tym mniej zmian na powierzchni próbek można było zauważyć. Również zastąpienie wapienia popiołem lotnym krzemionkowym w cemencie CEM VI (45% S + 10% V) wpłynęło korzystnie na jego właściwości. Bardzo ważnym czynnikiem oddziałującym na szybkość korozji siarczanowej była temperatura w jakiej prowadzono badania. W temperaturze 8°C doszło do całkowitego zniszczenia niektórych próbek, co można tłumaczyć powstawaniem thaumasytu (w cementach z dodatkiem wapienia). Pomimo że dla cementu CEM II/C (30% S + 10% LL) ekspansja nie przekroczyła wartości 0.5%, nie można uznać, iż jest on odporny na korozję siarczanową, gdyż na powierzchni próbki pojawiły się spękania i spęcznienia. Dla cementów CEM VI w obu temperaturach, w których prowadzono badania, nie zaobserwowano pęknięć ani spęcznień. Stwierdzono natomiast zmianę barwy powierzchni próbek.

Korozja siarczanowa jest jedną z częstszych przyczyn zniszczenia konstrukcji betonowych. Z tego względu duże znaczenie ma wcześniejsze rozpoznanie zagrożeń, a więc warunków eksploatacyjnych i środowiska, w celu zastosowania odpowiedniego cementu i doboru składu betonu [9].

Literatura

[1] B r y l i c k i W., Czynniki determinujące trw. łość betonu i iniekcyjnych z. czynów cementowych, [w:] Cementy w budownictwie, robot. ch wiertniczo-inżynieryjnych or. z hydrotechnice: m. teri. ły sympozjum n. ukowo-technicznego, Płotki k. Piły, m. j 2001, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2001, s. 57–79.

[2] D e j a J., *Trw. łość z. pr. w i betonów żużlowo-. lk. licznych*, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2004.

[3] G i e r g i c z n y Z., Metody b, d, ni, odporności n, korozję chlorkową i si, rcz, nową, [w:] Trw, łość betonu: metody b, d, ń wł, ściwości determinujących trw, łość m, teri, łu w różnych w, runk, ch eksplo, t, cji: m, teri, ły II sympozjum n, ukowo-technicznego "Cement – wł, ściwości i z, stosow, nie", Kr, ków, kwiecień 2008, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2008, s. 77–96.

[4] K u r d o w s k i W., *Chemi, cementu i betonu*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Polski Cement, Warszawa-Kraków 2010.

[5] N e v i 11 e A.M., Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000.

[6] G i e r g i c z n y Z., S y b i l s k i M., Nowelizacja normy EN 197-1 – trójskładnikowe cementy powszechnego użytku o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego, "Materiały Budowlane" 2014, nr 11, s. 3–5.

[7] PN-B-19707:2013-10 – Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. Załącznik C: Oznaczanie odporności cementu na agresję siarczanową.

[8] D a b r o w s k a M., G i e r g i c z n y Z., Odporność na korozję siarczanową zapraw na cementach zawierających popiół lotny wapienny, "Przegląd Budowlany" 2014, nr 5, s. 11–14.

[9] P a w l u k J., *Korozja siarczanowa betonu, analiza problemu*, "Cement, Wapno, Beton" 2017, nr 3, s. 230–238.

[10] M a ł o l e p s z y J., M r ó z R., *Warunki powstawania taumazytu i jego rola w betonie*, "Cement, Wapno, Beton" 2002, nr 6, s. 265–269.

[11] M r ó z R., Wpływ korozji siarczanowej na trwałość zapraw cementowych z dodatkami mineralnymi, w obniżonych temperaturach, "Cement, Wapno, Beton" 2010, nr 3, s. 169–173.

JUSTYNA KUTERASIŃSKA-WARWAS

RESISTANCE TO SULPHATE CORROSION OF MORTARS MADE OF NEW TYPES OF TERNARY CEMENTS CEM II/C AND CEM VI

Keywords: ternary cements, sulfate corrosion, siliceous fly ash, limestone, granulated blast furnace slag.

The article analyzes the resistance to sulphate corrosion of new types of multi-component cements, that are the subject of standardization works related to the amendment of the cement standard EN 197-1. Ternary cements contained siliceous fly ash (V), granulated blast furnace slag (S) and / or limestone (LL). The tests were carried out on mortars made of 4 types of proposed cements. Studies have shown that cements which composition was a mixture of limestone and siliceous fly ash are not resistant to sulphate corrosion, whereas substitution of one of these components with a suitable amount of ground granulated blast furnace slag had a positive effect on the corrosion resistance of tested cements.